



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento Di MILANO

Apparecchio tipo: Recipiente di gas 8 R K N.F. 10357

Costruttore V.R.V. S.p.A. 9 4 3 0 7 4

Località ORNAGO (MI) Anno 2000 0 1

S/Cod. Add. S/Cod. Stab. costr.

CAMERA		Press. max di esercizio		TEMP. DI ESERCIZIO (°C)	FLUIDO			CAPACITÀ (Litri)
		bar	kg/cm²		Natura	Codice	*	
1	Corpo principale e Camicia distributore	25		230	Vapore	H/O	L	670
2	Interno tubi	14		170	Soluz. Urea + NH3+CO2	C/K	G	330
3	Riscald. Esterno tubi							
4	Economizz. Camicia							
5	Serpentino							
* STATO FISICO: L = Liquido; V = Vapore; G = Gas								1000
Superficie riscaldata m²								Capacità totale
Produttività t/h								Capacità a livello

VERIFICHE DI COSTRUZIONE

VISITA INTERNA (ad apparecchio completato) data 2 1 0 7 0 0

Località ORNAGO (MI)

La costruzione ed i materiali impiegati (vedere documentazioni allegate) risultano conformi alle disposizioni vigenti; le parti soggette a sorveglianza corrispondono al progetto esaminato, a firma:

Ing. Claudio Valota 0 4 0 0 8 1 1 1 0 0

Approvazione Dip. N° Approvaz. Anno

Note: Il Tecnico dell'ISPESL 0 9 3 1 7

Metr. del Tecnico

PROVE IDRAULICHE:

Camera	Pressione di prova (bar)	Pressione di prova (kgf/cm²)	Esito della prova	DATA			LOCALITÀ	FIRMA E MATRICOLA TECNICO
				g	m	a		
1	32.6		OK	2 5	0 7	0 0	ORNAGO	0 9 3 1 7
2	19.8		OK	2 5	0 7	0 0	ORNAGO	0 9 3 1 7
3								
4								
5								

00-314197-MI

MATRICOLA DELL'APPARECCHIO

Eventuale riduzione ai fini dell'addebito %

compilazione del mod. 10 BD e/o 44

sopr. mancata verif. del

LIBRETTO RILASCIATO IN SEDE DI COSTRUZIONE

Vieta la nota n. 8111 In data 30-06-00 del Dipartimento Di MILANO
 esaminata la documentazione di cui agli allegati n. da 1 a 10 sotto specificati, si
 certifica che l'apparecchio ha subito con buono esito le prescritte regolamentari verifiche di costruzione.

PUNZONATURE ESEGUITE:

Sull'apparecchio: data dell'ultima prova idraulica, numero di fabbrica e punzonatura dell'ISPESL
 (posizione Presso la targa e parti staccate)

Sulla targhetta: la matricola dell'apparecchio.

Note: Prova idraulica eseguita con apparecchio in posizione orizzontale

Data 25-07-2000 Il Tecnico dell'ISPESL 0 9 3 1 7

Metr. del Tecnico

ALLEGATI: Disegni n. 5958 rev.2-5958-1 rev.1-5958-NP rev.1
 5958 WKF rev. 0 } all. n. 1

Prospetto dei materiali impiegati (fogli n. 5 all. n. 2

Dichiarazione del costruttore all. n. 3

Certificato radiografico all. n. 4

Certificato liquidi penetranti all. n. 5

Certificati controllo magnetico all. n. 6

Certificati talloni di saldatura all. n. 7

Certificato trattamento termico dilatatore all. n. 8

Proposta e dichiarazione di esonero all. n. 9

Foglio del calcolo (solo per copia archivio) all. n. 10

all. n.

PRIMA UTENZA E VARIAZIONI SUCCESSIVE

DATA	UTENTE	LOCALITÀ	COMUNE	PROV.

AVVERTENZE:

- IL PRESENTE LIBRETTO-SCHEDA DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO ED ESSERE ESIBITO, A RICHIESTA, ALL'AUTORITÀ COMPETENTE
- L'APPARECCHIO DOVRÀ SUBIRE, PRIMA DI ESSERE POSTO IN FUNZIONE, LE REGOLAMENTARI VERIFICHE SUL LUOGO DI IMPIANTO.